

Szigetelhető Szuez padlósifonok


STYRON
LEFOLYÓSZERELVÉNYEK

Floor drains with insulation

- HU** - Szerelési útmutató
GB - Drawing installation
CZ - Nářres instalace
SK - Nářres instalace
RO - Ghid de instalare
HR - Uputstvo za montažu
PL - Rysunek instalacji
DE - Montagehinweise
BG - Инструкция за монтаж
RU - Упутство за монтажу

Szuezsifon II. ágú szigetelhető, tokozott, gumigyűrűs + golyós búzzárral + magasított rozsdamentes ráccsal + magasító gyűrűvel / Multi-inlet floor drain with insulation, with removable 2-piece foul air trap, with extension with 150 x 150 mm square stainless steel tile + extension pipe / Sifon pardoseală șuez cu o intrare si o ieșire din PP înăltător cu capac inox / Podlahový sifon 2ramenný s izoláci / Podlahový sifon 2ramenný s izoláciou / Podni sifon dvostruki izolacijski / Kratka ściekowa regulowana 150x150 z kolnierzem izolacyjnym i zabezpieczeniem przeciw-zapachowym oraz dodatkowym dopływem Ø50 / Fußboden-Ablauf 2 Abzweige, isolierbar, ummantelt, mit Gummiring + Kugel-Geruchsverschluss + erhöhtes Edelstahl-Gitter + Erhöhungsring / Сливной трап "Сuez" двумя боковыми отводками,воротничком, шариковым гидрозатвором,горловиной и решёткой из нержавеющей стали / Подов рогов сифон двустранен с изолация + топче-затвор за миризма + удъжител с нърждаема решетка + пръстен за увеличение на височината /

MÉRETEK DIMENSIONS




RÁCS GRID RM-005



ALKATRÉSZEK SPARE PARTS:

Alkatrész cikkszám Parts item Number:	Alkatrész neve Parts name:	Darabszám(ok) Piece(s):
S-002-1	Szuez szifon-test II. ágú	1 db
S-078	Karima, PS	1 db
K-107	O gyűrű 40x2-es, STYMM-5000-hez	1 db
S-004-1	Búzzár ház	1 db
S-004-2	Búzzárház-fedél	1 db
S-004-3	Golyó búzzárhoz, Ø50 mm	1 db
G-010	Gumigyűrű STY-552-553-hoz Ajak	1 db
G-011	Szigetelő lap Butyl	1 db
RM-005	RM rács (145x145 mm)	1 db
RM-008	Rozsdamentes karima szigetelt szifonhoz	1 db
S-069	Padlórács test (150 x 150 mm)	1 db
S-077	Szűrőbetét STY-504-505-506-hoz	1 db
S-084	Padlósifon tokozat gyűrű	1 db
S-100	Magasító gyűrű	1 db
SF-10	Csavar 5,5x13-as	6 db
G-005	O gyűrű magasítóhoz	2 db

STY-502-2



SZIGETELHETŐ PADLÓSZIFONOK


www.styron.hu

STYRON Kft. | H-2243 Kóka, Zsámboki út Ipartelep | Tel.: 06-29-629-030 | e-mail: ertekesites@styron.hu


1.




2.




3.




4.



5.



6.



FIGYELEM!



A rosszul beépített padlószifon anyagi károkat okozhat! Ezért a beszerelést csak szakmailag felkészült szerelő végezze el. Amennyiben a rossz beszerelés, vagy a nem megfelelő anyag használata okán kár keletkezik, a gyártó nem vonható felelősségre és nem áll módjában a kárt megfizetni.

ATTENTION!



Poorly built-in floor drain can cause damage! Therefore, the installation must only be carried out by professionally trained mechanic. If for reasons of poor installation or use of inappropriate material damage occurs, the manufacturer can not be held on liability and able to pay for the damage.